

Algemeen

Dossier:

Adres:

Object:

Registratie:

Stoplichtmodel

Eurosafe heeft een 'Stoplichtmodel Inspectie' ingevoerd. Het werken met een kleurcodering helpt om de noodzaak tot correctie duidelijker te communiceren en daarmee te zorgen dat tot een snellere correctie van de geconstateerde situatie over wordt gegaan.

De inspecteur beoordeelt de situatie op de geïnspecteerde locatie met een kleur (groen, oranje of rood). Eurosafe heeft intern een lijst opgesteld welke constatering de waardering rood of oranje krijgen. Wanneer de inspecteur de situatie rood of oranje beoordeelt, dan wordt (worden) de geconstateerde afwijking(en) daarbij aangegeven. Aanvullend wordt door de inspecteur een oplossingsvoorstel aangegeven. Verdere details kunt u vinden in de inspectieresultaten.

Kleur	Betekenis	Actie
Groen	Er zijn geen afkeerpunten geconstateerd. Geen direct risico op lichamelijk letsel met verzuim. Het risico dient wel gemonitord te worden. Mogelijk worden er wel aanvullende adviezen gegeven.	Geen
Oranje	Er zijn afkeur- en/of aandachtspunten geconstateerd. Risico met kans op lichamelijk letsel met reële kans op verzuim. Dit risico dient op middellange termijn te worden beheerst.	Aanpassingen zijn gewenst
Rood	Er zijn afkeerpunten geconstateerd. Risico met een grote kans op ernstig lichamelijk letsel of overlijden. Deze risico's dienen te zijn beheerst voordat de kans op het risico zich voordoet. Dit risico dient op korte termijn te worden beheerst.	Correctie is vereist


De volgende periodieke inspectie kan niet worden uitgevoerd wanneer de afkeur met code rood binnen een jaar niet gecorrigeerd is.

Resultaat Stoplichtanalyse

Kleur	Onderbouwing	Oplossingsvoorstel
Oranje	Dakvlak 1: De daktoegang is onveilig omdat de opstap naar het dakvlak te dicht bij de dakrand is waardoor er valgevaar ontstaat. Er zijn 2 vrijstaande ankerpunten afgekeurd omdat deze niet bereikbaar zijn door de aanwezige zonnepanelen. Dakvlak 2: Bij de lichtkoepel(s) bestaat doorvalgevaar. Indien deze niet mandragend zijn adviseren wij u collectieve maatregelen te treffen. Er zijn 4 vrijstaande ankerpunten afgekeurd omdat deze niet bereikbaar zijn door de aanwezige zonnepanelen.	Dakvlak 1: Er dienen hekwerken langs de dakrand geplaatst te worden. bij de daktoegang. Dakvlak 2: De lichtkoepels dienen afgeschermd te worden door middel van een doorvalveilig gezet rooster of een hekwerk rondom en/of pictogrammen doorvalgevaar aanbrengen.

Algemene Inspectie

Foto('s) gebouw



Is er een logboek aanwezig waarin o.a. de gebruikersinstructies zijn opgenomen?

Nee

Is er een PBM-set aanwezig?

Ja

Is de weg vrij van obstakels?

Ja

Samenvatting

1. Dakvlak 01

Ladderbeugel

Ladderbeugel is zichtbaar **goedgekeurd**

Kabelsysteem Horizontaal ABS, Serienummer: S230184 0014

Kabelsysteem Horizontaal ABS is zichtbaar **afgekeurd**

Vrijstaand anker Overig

Vrijstaand anker Overig is zichtbaar **goedgekeurd**

Vrijstaand anker Overig

Vrijstaand anker Overig is zichtbaar **afgekeurd**

2. Dakvlak 2

Kabelsysteem Horizontaal ABS, Serienummer: 2300697 0086

Kabelsysteem Horizontaal ABS is zichtbaar **afgekeurd**

Kabelsysteem Horizontaal ABS, Serienummer: 2300697 0096

Kabelsysteem Horizontaal ABS is zichtbaar **goedgekeurd**

Vrijstaand anker Overig

Vrijstaand anker Overig is zichtbaar **afgekeurd**

MSA Latchways Horizontaal Traditioneel Systeem, Serienummer: TVA7333

MSA Latchways Horizontaal Traditioneel Systeem is zichtbaar **goedgekeurd**

3. PBM's

MSA Latchways Loopwagen horizontaal, hellend, Serienummer: 64672

MSA Latchways Loopwagen horizontaal, hellend is zichtbaar **goedgekeurd**

Harnas, Serienummer: 96600-150

Harnas is zichtbaar **goedgekeurd**

Werklijn-Veiligheidslijn, Serienummer: 94213-014

Werklijn-Veiligheidslijn is zichtbaar **goedgekeurd**

MSA Latchways Loopwagen horizontaal, hellend, Serienummer: 64662

MSA Latchways Loopwagen horizontaal, hellend is zichtbaar **goedgekeurd**

Harnas, Serienummer: 96600-151

Harnas is zichtbaar **goedgekeurd**

Werklijn-Veiligheidslijn, Serienummer: 95264-046

Werklijn-Veiligheidslijn is zichtbaar **goedgekeurd**

Inspectie

1. Dakvlak 01

Daktoegang is **onveilig**. Type daktoegang: Ladder (met of zonder beugel)

Overzichtsfoto daktoegang



Overzichtsfoto dakvlak




Type daktoegang:

Ladder (met of zonder beugel)

Opmerking daktoegang:

De daktoegang is onveilig omdat de opstap naar het dakvlak te dicht bij de dakrand is

Extra foto('s):




1.1 Checklist Ladderbeugel

Overzichtsfoto



Foto keuring



Resultaat keuring

Goedgekeurd

Opmerking

1.2 Checklist Kabelsysteem Horizontaal ABS - S230184 0014

Overzichtsfoto





Foto keuring



Resultaat keuring

Afgekeurd

Opmerking

Er zijn 2 vrijstaande ankerpunten afgekeurd omdat deze niet bereikbaar zijn door de aanwezige zonnepanelen.

Serienummer

S230184 0014

Type

ABS-Lock Sys | V - (6 mm) passeerbaar

Actiepunten


Looppad vrij maken van zonnepanelen.

Reden afkeur:

Kabel heeft de juiste voorspanning **X**



1.3 Checklist Vrijstaand anker Overig

Overzichtsfoto	Foto keuring
	
Resultaat keuring	Goedgekeurd
Opmerking	
Merk	ABS
Aantal Ankers	2

1.4 Checklist Vrijstaand anker Overig

Overzichtsfoto	Foto keuring
	
Resultaat keuring	Afgekeurd
Opmerking	Ankers niet bereikbaar ivm zonnepanelen
Merk	ABS
Aantal Ankers	2
Actiepunten	Looppad vrij maken zodat ankers veilig bereikbaar zijn.

2. Dakvlak 2

Daktoegang is veilig. Type daktoegang: Deur

Overzichtsfoto daktoegang



Type daktoegang:


Extra foto('s):




Overzichtsfoto dakvlak



Deur



2.1 Checklist Kabelsysteem Horizontaal ABS - 2300697 0086

Overzichtsfoto	Foto keuring
	
Resultaat keuring	Afgekeurd
Opmerking	Systeem is niet vrij doorloopbaar ivm aanwezige zonnepanelen
Serienummer	2300697 0086
Type	ABS-Lock Sys V - (6 mm) passeerbaar
Actiepunten	Looppad vrij maken zodat systeem veilig te gebruiken is.
Extra foto('s):	
	

2.2 Checklist Kabelsysteem Horizontaal ABS - 2300697 0096

Overzichtsfoto





Foto keuring



Resultaat keuring

Goedgekeurd

Opmerking

Serienummer

2300697 0096

Type

ABS-Lock Sys | V - (6 mm) passeerbaar

2.3 Checklist Vrijstaand anker Overig

Overzichtsfoto




Foto keuring



Resultaat keuring

Afgekeurd

Opmerking

Ankers niet veilig bereikbaar

Merk

ABS

Aantal Ankers

4

Actiepunten

Zonnepanelen verwijderen zodat ankers veilig bereikbaar zijn

Extra foto('s):







2.4 Checklist MSA Latchways Horizontaal Traditioneel Systeem - TVA7333

Overzichtsfoto

Foto keuring



Resultaat keuring

Goedgekeurd

Opmerking


Serienummer

TVA7333

3. PBM's

1 Checklist MSA Latchways Loopwagen horizontaal, hellend - 64672

Foto keuring



Resultaat keuring

Goedgekeurd

Opmerking

Serienummer

64672

Type


Removable Transfastener

Productiedatum

09/02/2022

2 Checklist Harnas - 96600-150

Foto keuring



Resultaat keuring

Goedgekeurd

Opmerking

Serienummer

96600-150

Merk

Skylootec

Type


CS2

Productiedatum

05/2023

3 Checklist Werklijn-Veiligheidslijn - 94213-014

Foto keuring



Resultaat keuring

Goedgekeurd

Opmerking

Serienummer

94213-014

Merk

Skylotec

Type

SKN BFD SK11

Productiedatum

01/2023

Lengte

5,00 m

4 Checklist MSA Latchways Loopwagen horizontaal, hellend - 64662

Foto keuring



Resultaat keuring

Goedgekeurd

Opmerking

Serienummer

64662

Type

Removable Transfastener

Productiedatum

09/02/2022

5 Checklist Harnas - 96600-151

Foto keuring



Resultaat keuring

Goedgekeurd

Opmerking

Serienummer

96600-151

Merk

Skylotec

Type

CS2

Productiedatum

05/2023

6 Checklist Werklijn-Veiligheidslijn - 95264-046

Foto keuring



Resultaat keuring

Goedgekeurd

Opmerking

Serienummer

95264-046

Merk

Skylotec

Type

SKN BFD SK11

Productiedatum

03/2023

Lengte

5,00 m

Specialist in veilig
werken op hoogte
en in besloten ruimten

eurosafe.eu

Certificaat

Eurosafe verklaart dat onderstaande klim- en/of veiligheidsvoorzieningen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), welke voldoen aan de daarbij genoemde norm(en), zijn geïnspecteerd conform de voorschriften van de fabrikant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Klim- en/of veiligheidsvoorzieningen of PBM

Ladderbeugel AI-15

Vrijstaand anker EN795:2012 Type A

Kabelsysteem horizontaal ABS EN795:2012 Type C

Loopwagen horizontaal, hellend MSA Latchways EN795:2012 Type C

Harnas - basis EN361

Instelbare werklijn EN353-2

Afgiftedatum certificaat: 04/2026

Geldigheidsduur certificaat: 1 jaar na afgiftedatum

Mark Dubbink | CEO



Met periodieke inspectie & onderhoud borgt u een veilige werksituatie, conformiteit met de geldende wet- en regelgeving en fabrikantvoorschriften en reduceert u uw aansprakelijkheid. Als een klim- of veiligheidsvoorziening of persoonlijk beschermingsmiddel door een val of een andere oorzaak is belast of beschadigd, is het niet toegestaan het product te gebruiken voordat het gecontroleerd en indien noodzakelijk gerepareerd is door een gecertificeerde partij en een nieuw goedkeuringscertificaat is uitgegeven. Eurosafe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel welke direct of indirect ontstaat als gevolg van gebruik anders dan is voorgeschreven in de gebruiksinstructie van de fabrikant.